

**Nor Diesel AS**

Ringvegen 15
9018 Tromsø
Foretaksregisteret:NO 979 759 096 MVA
Telefon: 77 61 56 09
E-post: kundemottak@nordiesel.no

FAKTURA

Fakturanr.: 4538
Fakturadato: 2023-10-12
Kundenr.: 911725

Betalingsinformasjon

Forfallsdato: 2023-10-20
Kontonummer: 1506.71.67233
Bank: DNB
IBAN-nummer: NO2415067167233
SWIFT-kode: DNBANOKK
KID: 0453811

NB! Oppgi alltid KID ved elektronisk betaling.

Ibiln as
ringvegen 15
9018 TROMSØ

Ordrenummer: 10729
Referanse: JC0008042
Leveransested: ringvegen 15
9018 TROMSØ, Norge

Ordredato: 2023-10-12
Leveransedato: 2023-10-12

Reg. nr.: DN46530 PORSCHE PANAMERA 3.6 4
Chassisnummer: WP0ZZZ97ZBL000272
Km stand: 203000

| Beskrivelse | Antall | Enh.pris (ekskl. mva) | Rabatt | Beløp (ekskl. mva) | Mva (25 %) | Beløp (inkl. mva) |
|---|--------|--------------------------|--------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Skifte bremseklosser foran | | | | | | |
| Skifte medbragte baklykter | | | | | | |
| Rep innvendig panseråpning | | | | | | |
| AC virker dårlig, trenger den AC-service? Kontroller og fyll opp om nødvendig. | | | | | | |
| Oljelekkasje fra girkasse, kontroller lekkasje og skift del. | | | | | | |
| Funksjonsfeil på parkbrems, feilsøk. | | | | | | |
| NB! | | | | | | |
| Med forbehold at pris vil stige grunnet oljelekkasje og parkbremsfeil. | | | | | | |
| Feil funnet/utført: | | | | | | |
| Lest ut feilkoder på handbrekk, ukjent feil. | | | | | | |
| Slettet feilkoder og testet ok. | | | | | | |
| Oljelekkasje fra bunnpanne. | | | | | | |
| Slitte dekk foran/bak. | | | | | | |
| Felg venstre foran skade. | | | | | | |
| Innvendig panser åpner handtak mangler. | | | | | | |
| Får ikke åpnet opp panser ved å dra i wire. | | | | | | |
| Lavt kjølevæske nivå. | | | | | | |
| Slitte klosser foran og bak. | | | | | | |
| Gjennomført: | | | | | | |
| Parkbrems feilkoder slettet. Ok. om det skulle komme tilbake må vi feilsøke grundigere. | | | | | | |

Skiftet bremseklosser og varsel indikator for bremsebelegg på alle fire hjul.

Skiftet baklys begge sider bak.

Skiftet speil venstre side foran.

Tatt av panser wire. Og skiftet til ny wire. Ok.

AC-service. Ok.

Tatt ned bunnpanne. Skiftet olje og filter, pluss bunnpanne som var defekt.

NB: Vinterdekk som ligger i bil er skadet. må byttes før bruk.

Ripe i laken høyre side.

| | | | | | | |
|--|---------|----------|-------|-----------|----------|-----------|
| 1100-134500 Bremseklosser Remsa foran | 1 stk | 1 351,00 | | 1 351,00 | 337,75 | 1 688,75 |
| 1100-140100 Bremseklosser Remsa bak | 1 stk | 1 854,00 | | 1 854,00 | 463,50 | 2 317,50 |
| 1175-WS0310A Slitasjevarsler ProMeister bak | 1 stk | 136,00 | | 136,00 | 34,00 | 170,00 |
| 1601-FFL31 Pentosin FFL-3 1L Pentosin | 9 stk | 383,00 | | 3 447,00 | 861,75 | 4 308,75 |
| AC AC Service | 1 stk | 1 300,00 | 10,0% | 1 170,00 | 292,50 | 1 462,50 |
| AT Mekanisk arbeid | 10 at | 1 240,00 | 10,0% | 11 160,00 | 2 790,00 | 13 950,00 |
| DIA Diagnose | 1 stk | 740,00 | 10,0% | 666,00 | 166,50 | 832,50 |
| - Fritekst. Panserwire og handtak | 1 stk | 450,00 | | 450,00 | 112,50 | 562,50 |
| - Fritekst. Girkassefilter oem | 1 stk | 5 151,68 | | 5 151,68 | 1 287,92 | 6 439,60 |
| MIL Miljøavgift | 1 stk | 60,00 | | 60,00 | 15,00 | 75,00 |
| QUI WS 0322 A Varselindikator, bremsebeleggs | 1 stk | 131,00 | 20,0% | 104,80 | 26,20 | 131,00 |
| R134A R134A AC-Gass | 580 stk | 2,00 | 20,0% | 928,00 | 232,00 | 1 160,00 |
| VM Verkstedmateriell | 10 stk | 60,00 | | 600,00 | 150,00 | 750,00 |

Sum 27 078,48 6 769,62 33 848,10

Øreavrunding -0,10

Betales til bankkonto 1506.71.67233 , KID: 0453811

NOK 33 848,00