



6668410

NAF Bruktbiltest - tilstandssjekk

Testdato
28.10.2026



Kunde

Navn PREMIUM AUTO AS
Medlemsnummer 70476714
Adresse Barstølveien 14
Postnummer og -sted 4636 KRISTIANSAND S
E-post per@xbid.no



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	Q5	Motoreffekt	120 kW
Type	8R	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT35868	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WAUZZZ8R7GA076613	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	201813	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2015
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	15.12.2015
		Frist for neste EU kontroll	08.09.2027



Informasjon

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet.

NB! Merk spesielt at karosseri, interiør og lakk ikke er vurdert.

Bremser og hjuloppheng vurderes etter regelverk for PKK

NAF Tilstandssjekk utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.



6668410

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
38.8	Eksosanlegg.	* Defekt eksos klammer	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
48.21	Ekstra hjulsett..	Påbegynnende oksidering i felg:	3 felger

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Dato	Km.stand
21.01.2025	150640
11.04.2023	109097
15.06.2022	90448
17.12.2018	43923
06.12.2017	29941

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 10 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Vått



6668410

Generell informasjon.

- 1 - Bildeserie
- 2 - Sentrallås/nøkler.

Teknisk

- 3 - Rattaksel, ledd.
- 4 - Varsellamper/meldinger
- 5 - Glass
- 6 - Varmeapparat/ klimaanlegg (AC).

Prøvekjøring.

- 7 - Motor virkemåte.
- 8 - Kjøreegenskaper.
- 10 - Girkasse. (automatisk)
- 13 - Parkeringsbrems.
- 14 - Bremsvirkning.
- 16 - Avgassanalyse. (Diesel)

Motor.

- 18 - Lykter/lys - virkemåte.
- 19 - Lykter/lys - tilstand.
- 20 - Utvendig tilstand motor.

Underside.

- 22 - Vognbunn/understell
- 23 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.
- 24 - Stabilisator.
- 25 - Differensial.
- 26 - Drivaksler.
- 28 - Bremsørør.
- 29 - Bremseslanger.
- 31 - Bremseskiver innvendig.
- 32 - Parkbrems.
- 33 - Støtdempere.
- 34 - Drivstofftank, rør, slange.
- 35 - Lekkasje.
- 37 - Mellomaksel.
- 38 - Eksosanlegg.
- 39 - Travers.
- 40 - Opphengs- / bærearmer foraksel.
- 41 - Styrestag/ledd.
- 42 - Styresnekke, tannstang.
- 43 - Fjærer / fjærbein.

Hjul,dekk.

- 44 - Bremseskive/klosser utvendig
- 45 - Hjullager.
- 46 - Dekk.
- 47 - Felg.
- 48 - Ekstra hjulsett..

✓
✓
✓
✓
O



6668410

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Kundens bestemte bildeserie gjennomført
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Varmeapparat/ klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
6.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	2 °C
14.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	250,00
14.2		Bremsevirkning, HF	250,00
14.3		Bremsevirkning, VB	300,00
14.4		Bremsevirkning, HB	300,00
16.1	Avgassanalyse. (Diesel)	Røykgass	0,00 m ⁻¹
44.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
44.2		Bremseskivetykkelse VF	29,70 mm
44.3		Bremseskivetykkelse HF	29,70 mm
44.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
44.5		Bremseskivetykkelse VB	11,60 mm
44.6		Bremseskivetykkelse HB	11,60 mm
46.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
46.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
46.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
46.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
46.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
47.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
48.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
48.2		Mønsterdybde	5,00 mm
48.3		Mønsterdybde	5,00 mm
48.4		Mønsterdybde	6,00 mm
48.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
48.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6668410

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

Feilkodeutlesing blir utført kun for kunder som har avtale om dette. Hvis utlesing er utført vil kontrollpunktet «Feilkodeutlesing» stå på testrapporten og feilkoderapporten vil inngå i testrapporten.

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret vi benytter. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6668410


Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



6668410

Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




6668410


Bilder og vedlegg



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




6668410


Bilder og vedlegg



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt




25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




6668410


Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Eksosanlegg.